

WliN-I.1710.22.2022

Protokół kontroli

1. Nazwa kontrolowanej jednostki:

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16.

2. Data przeprowadzonej kontroli:

5-ego, 6-ego i 7-ego września 2022 r.

3. Podstawa prawna:

Na podstawie pełnomocnictwa 19/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. – udzielonego przez Grzegorza Typańskiego Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (posiadającego pełnomocnictwo Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 49/2011 z dnia 11 maja 2011 r.).

4. Komisja WliN w składzie:

- 1) Mariola Słomska – Główny Specjalista Wydział Prezydialny UMWZ Biuro Zamiejscowe w Koszalinie,
- 2) Marcin Badowski – Główny Specjalista Wydział Prezydialny UMWZ Biuro Zamiejscowe w Koszalinie,

5. Kontrole przeprowadzono przy udziale pracowników Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie:

- 1) Piotr Landowski – Wicedyrektor d/s administracyjnych CEN w Koszalinie,
- 2) Izabela Szydlik – Vce Dyrektor ds. biblioteki pedagogicznej CEN w Koszalinie,
- 3) Monika Popek – Kierownik biblioteki pedagogicznej CEN w Kołobrzegu.

6. Cel kontroli:

- 1) **sprawdzenie wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli nieruchomości z 2021 r.** – protokół kontroli znak WliN-I.1710.27.2021.MS z dnia 19 października 2021 r.
- 2) **sprawdzenie prawidłowości prowadzenia ksiąg obiektu budowlanego (KOB) dla poszczególnych nieruchomości**
- sprawdzenie czy Książki Obiektu Budowlanego są prowadzone prawidłowo i zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),
- 3) **sprawdzenie poddania obiektów budowlanych kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego**
– sprawdzenie protokołów z wykonania okresowych kontroli zgodnie z Rozdziałem 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2020 r., poz. 213 ze zm.) oraz czy są przeprowadzane przy zachowaniu wymaganych terminów,

- 4) **sprawdzenie aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz dokumentacji z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektów**
– sprawdzenie czy Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest aktualna i sporządzona zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.) oraz czy praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu przeprowadzone zostało w oparciu o § 17 wyżej wymienionego rozporządzenia
- 5) **sprawdzenie ważności przeprowadzanych przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych**
– sprawdzenie wykonania przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.),
- 6) **sprawdzenie wydanych decyzji i nakazów odpowiednich służb prewencyjnych**
– sprawdzenie wykonania decyzji i nakazów (jeżeli były takie wydane),
- 7) **sprawdzenie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych**
– sprawdzenie posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej,
- 8) **sprawdzenia bieżącego utrzymania budynków, budowli oraz małej architektury.**

7. Oznaczenie nieruchomości/dane o nieruchomości:

1. ul. Ruszczycy 16 w Koszalinie, na działce nr 817 obrębu ewidencyjnego 19 Koszalin. Teren posiada powierzchnię 5233 m² i znajdują się tutaj dwa budynki oraz wiata gospodarcza. Dla nieruchomości prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie księga o nr KW 37344,
2. ul. Piłsudskiego 62 w Koszalinie, na działce nr 841 obrębu ewidencyjnego 19 Koszalin. Teren posiada powierzchnię 1 210 m² i znajdują się tutaj dwa budynki (biblioteka i magazyn książek). Dla nieruchomości prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Koszalinie księga o nr KW 65741,
3. ul. Szpitalna 2d w Kołobrzegu, na działce nr 55/16 obrębu ewidencyjnego 11 Kołobrzeg. Teren posiada powierzchnię 1 009 m² i znajduje się tutaj jeden budynek. Dla nieruchomości prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kołobrzegu księga o nr KW 23967.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie prowadzi 9 Ksiąg Obiektu Budowlanego:

- a) KOB nr 1 Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczycy 16, Koszalin,
- b) KOB nr 2 Budynek CEN Biblioteka Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 62, Koszalin,
- c) KOB nr 3 Budynek CEN Oddział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2d, Kołobrzeg,
- d) KOB nr 4 Budynek garażowy, ul. Ruszczycy 16, Koszalin,
- e) KOB nr 5 Wiata na pojemniki na odpady, ul. Ruszczycy 16, Koszalin,
- f) KOB nr 6 Ogrodzenie, parking i drogi, ul. Ruszczycy 16, Koszalin,
- g) KOB nr 7 Droga, ogrodzenie, ul. Piłsudskiego 62, Koszalin,
- h) KOB nr 8 Ogrodzenie, drogi, ul. Szpitalna 2d, Kołobrzeg,
- i) KOB nr 9 Budynek Magazyn Książek, ul. Piłsudskiego 62, Koszalin.

8. Kontrola w wyżej wymienionym zakresie wykazała:

- 1) w zakresie sprawdzenia wykonania wszystkich zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołu kontroli nieruchomości z 2021 roku: Zaleceń pokontrolnych brak.
- 2) w zakresie prawidłowości prowadzenia ksiąg obiektu budowlanego (KOB) dla poszczególnych nieruchomości:

Wszystkie wyżej wymienione Książki Obiektu Budowlanego (9 szt.) prowadzone są prawidłowo, zgodnie z zasadami uregulowanymi w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie książki obiektu budowlanego” (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134) oraz wszystkie wpisy są dokonywane na bieżąco przez osobę upoważnioną do dokonywania wpisów w KOB.

3) w zakresie poddania obiektów budowlanych kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego

Przeglądy roczne i 5-letnie są aktualne, dokonywane na bieżąco i w wymaganym terminie.

Zalecenia wynikające z protokołów:

ul. Ruszczyca 16 w Koszalinie

a) budynek biurowy

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – b/uwag,
- przegląd budowlany 5-letni z dnia 23.06.2022 r – j.w.,
- badanie instalacji gazowej i kotłów gazowych – 26.07.2022 r – b/uwag,
- sprawdzenie przewodów kominowych z dnia 20.09.2021 r – b/uwag,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej wykonano w czerwcu 2022 r – b/uwag.
- protokół ze sprawdzenia systemu ogrzewania budynku z dnia 19.12.2018 r,

Od ostatniej kontroli systemu ogrzewania przeprowadzonej w 2018 roku w budynku nie dokonano zmian mających wpływ na efektywność energetyczną wyżej wymienionych kotłów. W pomieszczeniu piwnicznym budynku biurowego znajduje się kotłownia gazowa, w której zainstalowano dwa kotły grzewcze gazowe, wodne pracujące na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej: kocioł gazowy, stojący WOLF typ MK-90 o mocy grzewczej Q=90 kW, rok produkcji - **1996**, sztuk 2. Instalacja c.o. stalowa wraz z grzejnikami została wykonana w 1997 roku i wymaga płukania chemicznego, w przyszłości rozważyć modernizację systemu grzewczego wraz z wymianą kotłów na kondensacyjne, istniejący układ grzewczy rozdzielić na dwie części (oddzielnie dla części hotelowej i części biurowej). W ostatnim czasie wymieniono palniki gazowe obu kotłów.

b) budynek garażowy

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – b/uwag,
- przegląd budowlany 5-letni z dnia 06.11.2020 r – b/uwag,
- badanie instalacji elektrycznej w czerwcu 2022 r – b/uwag,

c) wiata

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – b/uwag,
- przegląd budowlany 5-letni z dnia 02.12.2021 r – b/uwag,

d) ogrodenie, parking, drogi

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – b/uwag,
- przegląd budowlany 5-letni z dnia 02.12.2021 r – b/uwag,

ul. Piłsudskiego 62 w Koszalinie

a) budynek biblioteki

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – zalecenia jak niżej,

Zalecenia:

- wykonać balustradę przy schodach prowadzących na strych,

- zbić i wykonać nowy tynk na cokole ściany budynku od strony posesji,
 - zabezpieczyć odpowiednimi środkami konserwującymi i pomalować powierzchnie elementów drewnianych okapu dachu (podbitka),
 - na bieżąco konserwować elementy stalowe w celu zabezpieczenia przed korozją,
 - uzupełnić lub naprawić pęknięcia na stopniach schodów zewnętrznych,
 - naprawić betonowy murek oporowy przy zejściu do pomieszczenia kotłowni,
 - sprawdzić zamocowanie konstrukcji masztu antenowego,
 - na występujących pionowych i poziomych pęknięciach na ścianach wewnętrznych i kondygnacji należy założyć szklane plomby i poddać je obserwacji
 - w przypadku pęknięcia plomb należałoby wykonać ekspertyzę techniczną określającą przyczynę pęknięć,
 - sprawdzić zamocowanie przewodów wentylacyjnych w części strychowej,
 - usunąć ślady po przeciekach z dachu w pom. biurowym usytuowanym na poddaszu,
 - wykonać docieplenie ścian zewnętrznych i wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i malowaniem elewacji,
- Zalecenia częściowo zrealizowano, przewody wentylacyjne wyprowadzono ponad dach.

- przegląd budowlany 5-letni z dnia 26.06.2022 r – j.w.,
- badanie instalacji gazowej i kotła gazowego z dnia 26.07.2022 r – b/uwag,
- sprawdzenie przewodów kominowych z dnia 31.03.2022 r – b/uwag,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej wykonano w czerwcu 2022 r – b/uwag,
- protokół ze sprawdzenia systemu ogrzewania budynku z dnia 19.12.2018 r,

Od ostatniej kontroli systemu ogrzewania przeprowadzonej w 2018 roku w budynku nie dokonano zmian mających wpływ na efektywność energetyczną wyżej wymienionych kotłów. W pomieszczeniu piwnicznym budynku biblioteki znajduje się kotłownia gazowa w której zainstalowano kocioł grzewczy gazowy, wodny pracujący na potrzeby centralnego ogrzewania firmy De Dietrich o mocy grzewczej $Q=140$ kW, rok produkcji – **2010**. Instalacja c.o. wraz z grzejnikami jest nowa i sprawna, kocioł grzewczy przewymiarowany, w przyszłości podczas modernizacji systemu grzewczego rozważyć możliwość wymiany kotła na kondensacyjny o mniejszej mocy.

b) magazyn książek

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – b/uwag,
- przegląd budowlany roczny z dnia 26.06.2022 r – b/uwag,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej wykonano w 2022 r – b/uwag.

c) ogrodenie

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 19.06.2022 r – b/uwag,
- przegląd budowlany 5-letni z dnia 02.12.2021 r – b/uwag,

ul. Szpitalna 2d w Kołobrzegu

a) budynek biblioteki

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 29.06.2022 r,

Zalecenie:

- pilnie uzupełnić obróbki blacharskie dachu przy ścianie do strony ulicy,
- pomalować lub zmyć ściany elewacji budynku w celu poprawy jego estetyki, przede wszystkim ścianę frontową od strony ulicy,
- uzupełnić miejscowe ubytki tynku mineralnego na ścianie elewacji budynku oraz w dolnej części cokołu przy chodniku od strony ulicy w celu zabezpieczenia przed jego dalszym uszkodzeniem,
- uzupełnić lub wymienić płytki gresowe na stopniach schodów przy zejściu do piwnicy,
- rozwiązać sposób odprowadzania wód opadowych z powierzchni daszku zamocowanego nad wejściem do budynku z uwagi na powstające zacieki,
- na bieżąco konserwować metalowe elementy.

- przegląd budowlany 5-letni z dnia 29.06.2022 r – j.w.,
- badanie instalacji gazowej z dnia 11.03.2022 r – b/uwag,
- sprawdzenie przewodów kominowych z dnia 07.03.2022 r – b/uwag,
- badanie instalacji elektrycznej i odgromowej z dnia 22.06.2021 r – b/uwag.
- protokół ze sprawdzenia systemu ogrzewania budynku z dnia 12.12.2018 r,

Od ostatniej kontroli systemu ogrzewania przeprowadzonej w 2018 roku w budynku nie dokonano zmian mających wpływ na efektywność energetyczną wyżej wymienionych kotłów. W budynku biblioteki znajduje się kotłownia gazowa, w której zainstalowano kocioł grzewczy gazowy, kondensacyjny, wodny pracujący na potrzeby c.o.+cwu typ ARISTON Eco smart o mocy grzewczej Q=24 kW, rok produkcji – **2005**. Instalacja c.o. wraz z grzejnikami jest nowa i sprawna, kocioł grzewczy przewymiarowany, w przyszłości podczas modernizacji systemu grzewczego rozważyć możliwość wymiany kotła na kocioł kondensacyjny o mniejszej mocy.

b) drogi, ogrodzenie

Okazano protokoły:

- przegląd budowlany roczny z dnia 29.06.2022 r

Zalecenie: uzupełnić ubytki tynku i ubytki w ceglach w dolnej części ogrodzenia murowanego na całej jego długości od strony ulicy

- przegląd budowlany 5-letni z dnia 29.06.2022 r – b/uwag,

4) w zakresie sprawdzenia aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz dokumentacji z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektów,

dot. Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z § 6 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, **co najmniej raz na 2 lata**, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.”

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego powinny się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych oraz powinny zawierać informacje zgodne z wymogami § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.).

Wykaz obiektów dla których istnieje obowiązek zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:

- Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, Koszalin,
- Budynek CEN Biblioteka Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 62, Koszalin,
- Budynek CEN Oddział Zamiejskowy w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2d, Kołobrzeg.

Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego są aktualne - data ostatniej aktualizacji **czerwiec 2022** roku i zostały zatwierdzone przez Kierownika Jednostki. Pracownicy są zapoznawani z treścią IBP oraz jej aktualizacjami.

dot. praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z obiektów

Zgodnie z § 17. ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719):

„Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu.”

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji nie jest wymagane ze względu na < niż 50 liczbę osób będących jej stałymi użytkownikami.

5) w zakresie sprawdzenia ważności przeprowadzanych przeglądów i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych

Szczegółowe zasady poddawania urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym szczegółowo reguluje § 3 obowiązującego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 ze zm.), t.j.:

„1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych."

Wykaz przeglądów i czynności konserwacyjnych wszystkich urządzeń przeciwpożarowych:

1. Budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, ul. Ruszczyca 16, Koszalin

- a) Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice):
Data wykonania: 31.05.2022 r.;
Wnioski z kontroli: gaśnice sprawne technicznie;
Brak zaleceń pokontrolnych.
- b) Protokół badania hydrantów wewnętrznych:
Data wykonania: 31.05.2022 r.;
Wnioski z kontroli: hydranty sprawne technicznie;
Zalecenia pokontrolne – brak.
- c) Sprawozdanie z badania węży hydrantowych (próba ciśnieniowa):
Data wykonania: 27.05.2020 r.;
Wnioski z kontroli: hydranty sprawne technicznie;
Zalecenia pokontrolne: brak.

2. Budynek garażowy, ul. Ruszczyca 16, Koszalin

- a) Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice):
Data wykonania: 31.05.2022 r.;
Wnioski z kontroli: gaśnice sprawne technicznie;
Brak zaleceń pokontrolnych.

3. Budynek magazyn książek, ul. Piłsudskiego 62, Koszalin

- a) Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice):
Data wykonania: 24.05.2022 r.;
Wnioski z kontroli: gaśnice sprawne technicznie;
Brak zaleceń pokontrolnych.

4. Budynek CEN Biblioteka Pedagogiczna, ul. Piłsudskiego 62, Koszalin

- a) Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice):
Data wykonania: 24.05.2022 r.;
Wnioski z kontroli: gaśnice sprawne technicznie;
Brak zaleceń pokontrolnych.
- b) *Protokół badania hydrantów wewnętrznych:*
Data wykonania: 24.05.2022 r.;
Wnioski z kontroli: hydranty sprawne technicznie;
Zalecenia pokontrolne – brak.
- c) *Sprawozdanie z badania węży hydrantowych (próba ciśnieniowa):*
Data wykonania: 22.05.2020 r.;
Wnioski z kontroli: hydranty sprawne technicznie;
Zalecenia pokontrolne: brak.

5. Budynek CEN Oddział Zamiejscowy w Kołobrzegu, ul. Szpitalna 2d, Kołobrzeg

- a) Protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice):
Data wykonania: 07.10.2021 r.;
Wnioski z kontroli: gaśnice sprawne technicznie;
Brak zaleceń pokontrolnych.

6) w zakresie wydanych decyzji i nakazów odpowiednich służb prewencyjnych
Nie dotyczy.

7) w zakresie ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych

Wszystkie nieruchomości są objęte ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych.
Polisa ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów nr 1047070546 zawarta dnia 03.02.2022 r.
Okres ubezpieczenia od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

8) sprawdzenia bieżącego utrzymania budynków, budowli oraz małej architektury

Budynki znajdują się w dobrym stanie technicznym i wykorzystywane są zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

9) Pozostałe uwagi: Brak.

9. Zalecenia pokontrolne:

Zalecenia wynikające z okresowych przeglądów technicznych i budowlanych należy sukcesywnie realizować w miarę posiadanych środków finansowych (w szczególności dotyczy budynku biblioteki położonego w Koszalinie oraz w Kołobrzegu).

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

DYREKTOR

Zenon Decyk



Wydział Prezydialny - Biuro Zamiejscowe
Urzędu w Koszalinie
Wydział Inwestycji i Nieruchomości
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego w Szczecinie

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości

Marcin Badowski

.....
(data, pieczęć i podpis członka komisji
kontrolującej)

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Inwestycji i Nieruchomości

M. Słomska
Mariola Słomska

.....
(data, pieczęć i podpis członka komisji
kontrolującej)

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Inwestycji i Nieruchomości

G. Typiński
Grzegorz Typiński

.....
(data, pieczęć i podpis Dyrektora)

Centrum Edukacji Nauczycieli
w Koszalinie

DYREKTOR
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Koszalinie

Z. Decyk
Zenon Decyk

.....
(data, pieczęć i podpis kierownika
kontrolowanej jednostki)

WICEDYREKTOR

P. Landowski
Piotr Landowski

.....
(data, pieczęć i podpis pracownika
biorącego udział w kontroli)